

日立製作所製エレベーターを所有のお客様へ 《部品供給の停止に関するお知らせ》

平素より日立製作所製エレベーターをご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

表題の件、当社が今までに製造・納入した昇降機(エレベーター)の内、既に生産を中止している機種におきまして、機能維持に要する保守部品の一部に供給困難となるものが生じております。

保守部品を安定供給するため、当社グループのメンテナンス会社である株式会社日立ビルシステムと連携し、部品の備蓄や代替品の製作等の対応を図っておりますが、駆動装置や制御装置における電気・電子部品をはじめとした主要装置関連部品等の継続的な調達・供給が困難な状況になってきております。

つきましては、当該機種における部品供給期限に関して以下の通りご連絡させていただきますので、何卒事情ご賢察賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

－ 記 －

1. 対象となる昇降機

		機種名	生産期間 (納入期間)	部品供給期限 (最長 ^{※1})
エレベーター	ロープ式 (交流)	乗用・住宅用・寝台用 他 (B85,B86 型) [インバーター式]	1985～1992 年	2017 年 12 月
		小荷物専用 [リレー式]	1964～1992 年	2017 年 12 月
		乗用・人荷用・寝台用 他 (AC1,AC2,ACDB 型) [リレー式・マイコン式 ^{※2}]	1953～1990 年	2015 年 12 月
	油圧式	ハイドロ 4：住宅用 4 人乗り [マイコン式]	1986～1992 年	2017 年 12 月
		乗用・住宅用・寝台用・荷物用・自動車用 他 [リレー式・マイコン式 ^{※2}]	1986～1992 年	2017 年 12 月

※1：当該部品の在庫状況により早まる可能性があります。

また、一部の旧装置については、改造・修理にて対応させていただく場合がございます。

※2：インバーター式は除きます。

2. 部品供給停止に伴いご注意いただきたい点、及び今後の対応について

(1) ご注意いただきたい点

当該部品(添付資料に記載の部品)は、エレベーターの所期性能を発揮させるための重要な部品であり、これらの部品が故障・破損した場合、事故発生の恐れがあります。

当面におきましては、代替部品の調達や修理等で故障・破損に対応して参りますが、部品供給停止時期にご留意の程宜しくお願い申し上げます。

(2) 今後の対応

信頼性、安全性、運転効率など性能が向上した最新機種へのリニューアルをご検討賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

3. 昇降機の法定耐用年数及び保守部品の供給期間について

(1) 法定耐用年数

エレベーターの法定耐用年数(昭和 40 年大蔵省令第 15 号「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」)は、17 年と定められております。

(2) 保守部品の供給期間

当社において、主要装置の平均耐用年数等を踏まえ保守部品の標準供給期間は、原則として当該機種の生産中止後 20 年を目処としています。

本件のお問い合わせ窓口：

[\Hdg #k k k \Vg'W'd#M/#cfa Sfc\]Uk Ug'W\]](#)

－以上－

〈添付資料〉

部品供給停止に伴いご注意いただきたい点 (機種別)

資料①

添付資料

部品供給停止に伴いご注意いただきたい点

ロープ式 エレベーター (B85,B86型) [インバーター式]

2017年12月を目処[※]に下表中の部品の供給を停止させていただきます。つきましては、本紙に記載の注意事項を予めご了承お願い申し上げます。

※供給停止期限は、当該部品の在庫状況により早まる可能性があります。

※一部の旧装置については、改造・修理にて対応させていただく場合がございます。

【供給停止部品と機能】

部品	機能
巻上機・電動機	エレベーターを駆動します。
プリント板	運転制御、速度制御、入出力通信を行います。




注意

供給停止部品が故障した場合、以下の事象が発生するおそれがあります。供給停止後に故障が発生した場合、供給停止部品の復旧はできませんので、故障発生以降はエレベーターを使用しないでください。

【供給停止部品が故障した場合の影響】

部品	故障した場合の影響
巻上機・電動機	・エレベーターの運転ができなくなります。
プリント板	・起動不能故障、閉じ込め故障などが発生し、予期せぬ事故が発生するおそれがあります。

【参考図】



巻上機



電動機



プリント板



資料②

添付資料

部品供給停止に伴いご注意いただきたい点 小荷物専用昇降機〔リレー式〕

2017年12月を目処[※]に下表中の部品の供給を停止させていただきます。つきましては、本紙に記載の注意事項を予めご了承お願い申し上げます。

※供給停止期限は、当該部品の在庫状況により早まる可能性があります。

※一部の旧装置については、改造・修理にて対応させていただく場合がございます。

【供給停止部品と機能】

部品	機能
巻上機・電動機	エレベーターを駆動します。
制御盤	エレベーターの運転を制御する、リレー・コンタクタ等で構成された盤です。



注意


供給停止部品が故障した場合、以下の事象が発生するおそれがあります。供給停止後に故障が発生した場合、供給停止部品の復旧はできませんので、故障発生以降はエレベーターを使用しないでください。

【供給停止部品が故障した場合の影響】

部品	故障した場合の影響
巻上機・電動機	・エレベーターの運転ができなくなります。
制御盤	・起動不能故障、閉じ込め故障などが発生し、予期せぬ事故が発生するおそれがあります。

【参考図】

制御盤



巻上機・電動機



資料③

添付資料

部品供給停止に伴いご注意いただきたい点

ロープ式エレベーター（AC1,AC2,ACDB型）〔リレー式・マイコン式〕

2015年12月を目処[※]に下表中の部品の供給を停止させていただきます。つきましては、本紙に記載の注意事項を予めご了承お願い申し上げます。

※供給停止期限は、当該部品の在庫状況により早まる可能性があります。

※一部の旧装置については、改造・修理にて対応させていただく場合がございます。

【供給停止部品と機能】

部品	機能
巻上機・電動機	エレベーターを駆動します。
プリント板	運転制御、速度制御、入出力通信を行います。




注意

供給停止部品が故障した場合、以下の事象が発生するおそれがあります。供給停止後に故障が発生した場合、供給停止部品の復旧はできませんので、故障発生以降はエレベーターを使用しないでください。

【供給停止部品が故障した場合の影響】

部品	故障した場合の影響
巻上機・電動機	・エレベーターの運転ができなくなります。
プリント板	・起動不能故障、閉じ込め故障などが発生し、予期せぬ事故が発生するおそれがあります。

【参考図】




巻上機



電動機



プリント板



資料④

添付資料

部品供給停止に伴いご注意いただきたい点

油圧式 エレベーター[ハイドロ4:住宅用4人乗り]〔マイコン式〕

2017年12月を目処[※]に下表中の部品の供給を停止させていただきます。つきましては、本紙に記載の注意事項を予めご了承お願い申し上げます。

※供給停止期限は、当該部品の在庫状況により早まる可能性があります。

※一部の旧装置については、改造・修理にて対応させていただく場合がございます。

【供給停止部品と機能】

部品	機能
電動機	油圧ポンプを駆動します。
油圧ポンプ	エレベーターを駆動する作動油を油圧ジャッキに送りこみます。
油圧制御弁	エレベーターを駆動する油圧を制御します。
プリント板	運転制御、速度制御、入出力通信を行います。




注意

供給停止部品が故障した場合、以下の事象が発生するおそれがあります。供給停止後に故障が発生した場合、供給停止部品の復旧はできませんので、故障発生以降はエレベーターを使用しないでください。

【供給停止部品が故障した場合の影響】

部品	故障した場合の影響
電動機	・エレベーターの運転ができなくなります。 ・起動不能故障、閉じ込め故障などが発生し、予期せぬ事故が発生するおそれがあります。
油圧ポンプ	
油圧制御弁	
プリント板	

【参考図】



資料⑤

添付資料

部品供給停止に伴いご注意いただきたい点 油圧式 エレベーター [リレー式・マイコン式]

2017年12月を目処[※]に下表中の部品の供給を停止させていただきます。つきましては、本紙に記載の注意事項を予めご了承お願い申し上げます。

※供給停止期限は、当該部品の在庫状況により早まる可能性があります。

※一部の旧装置については、改造・修理にて対応させていただく場合がございます。

【供給停止部品と機能】

部品	機能
電動機	油圧ポンプを駆動します。
油圧ポンプ	エレベーターを駆動する作動油を油圧ジャッキに送りこみます。
油圧制御弁	エレベーターを駆動する油圧を制御します。
プリント板	運転制御、速度制御、入出力通信を行います。



注意

供給停止部品が故障した場合、以下の事象が発生するおそれがあります。供給停止後に故障が発生した場合、供給停止部品の復旧はできませんので、故障発生以降はエレベーターを使用しないでください。

【供給停止部品が故障した場合の影響】

部品	故障した場合の影響
電動機	・エレベーターの運転ができなくなります。 ・起動不能故障、閉じ込め故障などが発生し、予期せぬ事故が発生するおそれがあります。
油圧ポンプ	
油圧制御弁	
プリント板	

【参考図】

